



- REFERENCIAS
- Microfisuras y Grietas
 - Colonización biológica
 - Vegetación invasiva
 - Enredadera a remover
 - Faltante de material
 - Agregados de material / Parches cementicios
 - Revoque disgregado
 - Elementos premoldeados faltantes
 - Óxido
 - Insertos metálicos
 - Instalaciones y cableado sin normalizar
 - Pintura
 - Suciedad superficial

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

Revisión	Fecha	Descripción

Obra: RESTAURACION FACHADA CORO POLIFONICO NACIONAL DE CIEGOS
 Plano: MAPEO DE PATOLOGIAS EN FACHADA
 Fecha: Escala: 1:75 Revisó:

Plano N°
 MP01